




- 技术要求:
- 零件不得有有害毛刺、尖角、锐边和机械损伤;
 - 表面镀层应均匀、光亮,无雾斑、剥层等缺陷;
 - 表面冲压成形后电镀亮锡。